



MOCIÓN PARA A EXECUCIÓN DE MELLORAS NO ÁMBITO DO SUNP-7 EN PONTEPEDRIÑA, NAS RÚAS SOUTO PAZ, RESTOLLAL E TRAVESA DA ESTRADA

O Grupo Municipal do Partido Popular, ao abeiro do Regulamento Orgánico Municipal, presenta, para a súa inclusión no Pleno, a seguinte MOCIÓN:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No ámbito do solo urbanizable programado número 7 (SUP-7) do barrio de Pontepedriña onde nos últimos anos se construíron preto de 650 vivendas existen na actualidade unha serie de deficiencias cuxa resolución está a demandar a veciñanza. En concreto, estas demandas concéntranse no espazo urbano delimitado polas rúas Xosé Antonio Souto Paz, Restollal e travesa da Estrada conviven edificios de nova planta, edificados dentro do Plan Parcial do SUP-7, con parcelas aínda por edificar e antigas vivendas que se atopan en solo urbano consolidado.

As peticións veciñais fan referencia a pequenas actuacións que poden mellorar significativamente a calidade de vida das persoas, como son:

- **A canalización de pluviais:** A constante evolución do barrio fixo que se abran viais con posterioridade á execución das canalizacións, quedando algúns dos sumidoiros enreixados fóra da súa posición funcional, de forma que as augas flúen libremente, impedindo en épocas de chuvia atravesar as rúas sen mollarse. Concretamente na rúa do Restollal, á altura dos cruces das rúas Josefa García Serget e travesía do Restollal, os sumidoiros quedaron no medio das rúas, cando o lóxico era que quedaran ao carón da beirarrúa na zona alta da rúa, para cortar o fluxo de auga e impedir así a súa condución pola travesía.
- **Roza:** Na parcela sen edificar da rúa Alejandro Pérez Lugín, entre as rúas Manuel Vázquez Cacharrón e Josefa García Segret, o mato invade xa boa parte da zona destinada a tránsito peonil. Sería preciso requirir ao propietario para que manteña o seu terreo nas axeitadas condicións de ornato público.
- **Mellora de iluminación:** A iluminación dos viais en que conviven o solo urbano consolidado e o solo urbano programado realizouse no seu día conforme ao proxecto de urbanización, o que está ocasionar algunha distorsión nalgunhas zonas de convivencia, concretamente na rúa Alejandro Pérez Lugín, no tramo comprendido entre as rúas Josefa García Segret e a travesía do Restollal. Na beirarrúa leste hai unha aliñación singular que responde ás vivendas existentes por ser solo urbano consolidado. Alí créase unha zona libre: a parcela ZL-54. Na actualidade, o espazo que configurará esta parcela non está obtido na súa totalidade e o acceso vial ás vivendas resolveuse cunha entrada en fondo de saco e unha escaleira. A iluminación conta con iluminaras alternas a ambos lados (“*al tresbolillo*”), pegadas á calzada e orientadas cara a ela. Iso xera un déficit de iluminación na zona da escaleira, co agravante de que o propio muro de contención xera unha zona de sombra. Temos constancia de que, durante as obras realizadas nesa zona, o báculo situado na propia parcela tiña dúas luminarias, cuestión que

sería preciso recuperar para mellorar a seguridade no contorno da escaleira. Por outro lado, sería conveniente revisar tamén outros báculo que, como acontece noutras zonas da cidade, teñen árbores moi próximos que, ao medrar, xeran sombras.

- **Seguridade peonil e vial e mellora de accesibilidade:** Na zona existen multitude de escaleiras, algunhas mesmo formando ángulos que, por carecer de varandas de protección, se perciben pouco desde a rasante superior e resultan perigosas. Por iso, consideramos necesario introducir algún sistema de balizamento para mellora da seguridade, incorporando máis pasamáns. Tamén se debería revisar a accesibilidade no contorno: na parcela ZL-54 a solución adoptada impide recorrer a beirarrúa completa sen salvar un tramo de escaleiras. O tramo é moi transitado ao existir unha gardería, polo que sería oportuno incorporar unha rampla no lado máis afastado do muro, partindo dun espazo libre existente na rúa Josefa García Segret. Por outra parte, na entrada para vehículos desta parcela xa se ten producido a caída dun vehículo debido á deficiente iluminación e sinalización, polo que sería necesario instalar algún elemento de balizamento e unha protección na coroación do muro.
- **Instalación de marquesiña:** Por último, das paradas de autobús en dirección centro da cidade, que é onde máis espera a xente, hai unha que aínda non dispón de marquesiña. É a situada no número 31 na esquina coa Travesía do Restollal. O feito de non dispoñer da marquesiña fai que en ocasións as persoas que conducen os vehículos de transporte público non aprecien que hai xente esperando e mesmo saltan a parada, motivo polo se solicita a instalación da citada marquesiña.

Tendo en conta todas estas consideracións, o Grupo Popular presenta para o seu debate e consideración no Pleno municipal a adopción do seguinte

ACORDO:

O Pleno insta ao correspondente órgano do Goberno municipal a levar a cabo unha serie de melloras (canalización de pluviais, requirimento de roza en parcela sen edificar, mellora de iluminación, seguridade peonil e vial, mellora de accesibilidade e instalación de marquesiña) no ámbito do SUNP-7, en concreto no espazo urbano delimitado polas rúas Xosé Antonio Souto Paz, Restollal e travesa da Estrada”.

Santiago de Compostela, a 11 de novembro de 2016.



Teresa Gutiérrez López
Concelleira do Grupo Municipal Popular

- Sr. Alcalde do Concello de Santiago de Compostela